

FICHA INVENTARIO DE MINAS ABANDONADAS/PARALIZADAS

Código Id. CA 110-01

Ficha número 01

1. Identificación de la Mina

Nombre de la Mina A/P: Yayo San Miguel 2

Empresa/Propietario: J.C.P.

Ubicación: Longitud 770-7754 Latitud -19.3702 Altitud (msnm) 11512 Datum WGS 84

Región: CAJAMAHA Prov.: Heredia Comuna/Municipio: La Oroya Paraje: Yayo San Miguel

Mapa Topográfico N°: 1086 Nombre: ABRIL Escala: 1:50000

Accesibilidad: Con vehículo A pie/a caballo Inaccesible Croquis

2. Tipo de Minería

Metálica: No Metálica:

Sustancias: Aréas, Piedra

3. Estado y Tipo de Mina

Estado: Abandonada desde el año:

Paralizada desde el año: 2000 Hasta el año:

Tipo: Subterránea Cielo abierto

Labores accesibles: Si No

Inundada: No Si Color del agua: pH:

Efluentes: No Si Color del agua: pH:

Tamaño del hueco (m): Ancho: 700 Largo: 50 Prof.: 50 Volumen estimado (m³): 250000

Observaciones:

4. Estado y Tipo de Planta

Trituración/molida: Criado Lavadero: Flotación: Lixiviación: Precipitación: SX/EW:

Refinación: Tostación: Claytación: Amalgam.: Fusión/convers.: Otras:

Observaciones: No existe planta

5. Depósitos de Residuos

Desmonte/botadero: Relaves: Residuos de lixiviación: Residuos de evap/precip.:

Residuos industriales: Escorias: Otros acopios:

Tamaño del depósito (m): Ancho: Largo: Altura: Volumen est. (m³): Color:

Observaciones: No existen

6. Sustancias peligrosas utilizadas

Mercurio: Cianuro: Ácido sulfúrico: Otros:

Observaciones: No se usaron

7. Situación del entorno

| | Distancia (m) | Descripción |
|---|-------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Viviendas | <u>20</u> | <u>Ortografía y demás</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura vial | <u>20</u> | <u>Calle muy cerca</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura urbana | <u>20</u> | |
| <input type="checkbox"/> Áreas agrícolas y/o ganaderas | <u>100</u> | |
| <input type="checkbox"/> Explotación forestal | <u>0</u> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bosques y/o vegetación natural | <u> </u> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Especies y ecosistemas valiosos | <u> </u> | |
| <input type="checkbox"/> Otros | <u> </u> | |

Entorno geológico

Rocas del sustrato: Sedimentarias Volcánicas Volcano sedimentarias Intrusivas Metamórficas

Morfología: Cono de nieve Valle Ladera Terraza Hampa Altiplanicia Litoral

Observaciones:

